









株式会社 エーエスワークス

2. 開会 ご挨拶

協賛 会長

株式会社 江建工業

代表取締役社長 江頭様による開会ご挨拶










株式会社 エーエスワークス 安全衛生協議会



株式会社 エーエスワークス





4. 各工事にて見受けられる危険事例

（仮設足場・高所作業）の危険事例
「仮設足場」の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。
また、仮設足場の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。
また、仮設足場の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。

（仮設足場・高所作業）の危険事例
「仮設足場」の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。
また、仮設足場の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。
また、仮設足場の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。


（仮設足場・高所作業）の危険事例
「仮設足場」の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。
また、仮設足場の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。
また、仮設足場の設置や解体作業において、作業員が足場から落下する事例が多発しています。



AS 株式会社 エーエスワークス 安全衛生協議会





株式会社 エーエスワークス



株式会社 エーエスワークス 安全衛生協議会



株式会社 エーエスワークス













AS WORKS 株式会社 エーエスワークス 安全衛生協議会



株式会社 エーエスワークス

6. 過去災害事例/再発防止対策

6-1. 設備点検時の油漏れ【環境災害】

1. 原因


- ・ 設備の点検時、油漏れが発生して、周囲に油が漏れ出た。
- ・ 設備の点検時、油漏れが発生して、周囲に油が漏れ出た。
- ・ 設備の点検時、油漏れが発生して、周囲に油が漏れ出た。



AS WORKS 株式会社 エーエスワークス安全衛生協議会



株式会社 エーエスワークス







株式会社 エーエスワークス安全衛生協議会



株式会社 エーエスワークス





株式会社 エーエスワークス安全衛生協議会



株式会社 エーエスワークス

Ⅱ. 関係法令改正についてのご説明

Ⅱ-1. 2024年・2025年関係法令改正について

年次	2024年・2025年 ～ 関係法令改正について
2024年	【保護員選出管理責任者】 保護員選出管理責任者とは、化学物質のリスクアセスメントに基づき、保護員の選定/適切な使用方法の教育及び保守管理を行う責任者となります。 保護員選出管理責任者は、この保護員選出管理責任者について、保護員の選出を指示する場合にはこの責任者の選任が義務付けられました。
2025年	保護員選出管理責任者は、この保護員選出管理責任者について、保護員の選出を指示する場合にはこの責任者の選任が義務付けられました。 保護員選出管理責任者は、この保護員選出管理責任者について、保護員の選出を指示する場合にはこの責任者の選任が義務付けられました。





AS 株式会社 エーエスワークス安全衛生協議会



株式会社 エーエスワークス








株式会社 エーエスワークス安全衛生協議会



株式会社 エーエスワークス





株式会社 エーエスワークス

9. 安全宣言

協議会、幹事

株式会社 足立組

代表取締役社長 足立様による安全宣言



AS 株式会社 エーエスワークス安全衛生協議会



AS WORKS
株式会社 エーエスワークス



AS 株式会社 エーエスワークス安全衛生協議会

